

THÔNG BÁO

Cấm các phương tiện xe ô tô, xe tải, xe khách lưu thông qua cầu Bà Siêu tại lý trình Km8+780 tuyến đường ĐT.975C trong thời gian thi công sửa chữa kết cấu mặt cầu

Ngày 20/9/2026, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc đã ban hành Thông báo số 4801/TB-UBND cấm các phương tiện xe ô tô, xe khách lưu thông qua cầu Bà Siêu tại lý trình Km8+780 tuyến đường ĐT.975C trong thời gian sửa chữa kết cấu mặt cầu. Thời gian cấm phương tiện xe ô tô, xe tải, xe khách lưu thông qua cầu theo thông báo từ 18 giờ 00 phút ngày 20/9/2026 đến 07 giờ 00 phút ngày 24/9/2026 để thi công sửa chữa.

Do kết cấu mặt cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, sau khi sửa chữa khắc phục được thời gian ngắn, mặt cầu tiếp tục hư hỏng. Hiện trạng đã có 01 tấm mặt cầu lọt xuống chân cầu, tiềm ẩn nguy cơ rất cao về mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khi lưu thông trên cầu. Trong thời gian chờ Sở Xây dựng tiến hành sửa chữa lớn cầu Bà Siêu, cần thiết phải tổ chức sửa chữa ngay nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc thông báo đến các cơ quan, ban ngành, các chủ phương tiện và nhân dân được biết, thực hiện nội dung sau:

- Cấm các phương tiện xe ô tô, xe tải, xe khách lưu thông qua cầu Bà Siêu tại lý trình Km8+780 tuyến đường ĐT.975C trong thời gian thi công sửa chữa kết cấu mặt cầu. Thời gian bắt đầu từ lúc **12 giờ 00 phút** ngày **28/9/2026** đến khi hoàn thành sửa chữa kết cấu mặt cầu (UBND đặc khu sẽ thông báo sau).

- Giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đưa tin để người dân, phương tiện được biết, có kế hoạch lưu thông phù hợp

Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc thông báo đến các cơ quan, ban ngành, các chủ phương tiện và nhân dân được biết, thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND đặc khu;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Đoàn Quản lý đường bộ;
- Các phòng ban, ngành, đoàn thể đặc khu;
- Tổ Công tác Hàm Ninh;
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp (03 ngày);
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, ttvinh.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Trí